⑩日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公開

② 公開実用新案公報(U)

昭62-61769

solnt Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

砂公開 昭和62年(1987) 4月16日

B 62 D 1/18

8009-3D

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

チルト式ステアリングコラムの支持装置

頤 昭60-153637 ②実

治

繁

願 昭60(1985)10月9日 學出

省 知 ⑫考

悟

湖西市鷲津2028番地 富士機工株式会社鷲津工場内 湖西市鷲津2028番地 富士機工株式会社鷲津工場内

⑰考 案 者 H 佳 案 者 斉 藤 四考

湖西市鷲津2028番地 富士 摄工株式 会社鷲津工場内

富士機工株式会社 砂出

東京都中央区日本橋本町3丁目9番地5

弁理士 三好 保男 分份

外1名

明 翻 書

1. 考案の名称

チルト式ステアリングコラムの支持装置

2. 実用新案登録請求の範囲

エネルギ吸収装置を備えたステクラングではあるチャクラングである。またカーカーのではいるではいるではいいではいいができないができないができる。ではいいがいません。またからはいいがいがいません。またからはいいがいる。

- 3. 考案の詳細な説明
- 〔産業上の利用分野〕

この考案はチルト式ステアリングコラムの支持 装置に関するものである。

〔從来技術〕

従来、エネルギ吸収装置を備えたステアリングコラムを車体取付部に取り付ける支持装置にあっ

_ 1 _

735

(考案が解決しようとする問題点)



前記チルトクランプ101の長孔103と対応する位置に孔113が設けられている。

したがって、前記長孔103の範囲内において、 チルトボルト111を弛めることでステアリング コラム105の上下調節(矢印イ)が可能となっ ている。



になり、安全上好ましくない。

そこで、この考案は、ステアリングコラムに衝撃荷重が作用した時、車体側の取付部に対して円滑に離脱し安全が確保されるようにしたチルト式ステアリングコラムの支持装置を提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

かかるチルト式ステアリングコラムの支持装置 において、衝突時に、ステアリングコラムに運転 者を介して衝撃が加わると、チルトボルトを中心



とする回転モーメントが作用するが、この時前記 ステアリングコラムに設けられたストッパープラケットがチルトクランプに当接しそれ以上の回転が が阻止される。したがってチルトクランプのクランプ取付部と車体取付部との間に偏かいたのがからず衝撃荷重に対して円滑に車体取付部ら 離脱するようになる。

(実施例)

以下、第1図乃至第5図の図面を参照しながらこの考案の一実施例を詳細に説明する。

図中1はアッパシャフト37とロアシャフト39との間にエネルギ吸収装置を備えたステアリングシャフト35を回転自在に支承するステアリングコラムを示しており、該ステアリン1はロアチューブ3とアッパーチューブ3を連結してがる。ロアチューブ3はチルトロアチューブ3はかりで車体側に固定されるロアケット11に回動自在に支持されている。

前記アッパーチューブ 5 の略中央には、孔 1 3 を有するコ字状のディスタンスプラケット 1 5 が



固着されている。

ディスタンスプラケット 1 5 は断面 U 字状のチルトクランプ 1 7 によって支持され、該チルトクランプ 1 7 の左右のクランプ取付部 1 9 ・ 1 9 はコ字状の座金 2 1 を介して車体側の取付部 2 3 にボルト止め 2 5 されている。

チルトクランプ17には前記ディスタンスフラケット15の孔13と対応する調節用の長孔27が設けられている。チルトクランプ17の長孔27とディスタンスプラケット15の孔13にはサルトのおおかが、では、チルト31のおねけられたカリルト3のに設けられたカリスのようででは、チルトレバー29と一体的に設けられたカリスのようでは、チルト29と一体的に設けられたカリスのは、チルト33が螺合している。

また、ステアリングコラム 1 内には、ステアリングコラム 1 内には、ステアリングコラム 1 内には、ステアリングシャフト 3 5 は、アッパシャフト 3 7 に形成された周溝 3 7 a に嵌挿されたスチールボール 4 1を介して互いにセレーション嵌合された前記アッパシャフト 3 7 とロアシャフト 3 9 から構成され



ており、ロアシャフト39の下端側は、自在継手43を介して、図示しないステアリングギヤに連結されている。また、アッパーシャフト37の上端にはステアリングホィール47が取付けられている。

一方ステアリングコラム1の外周上面側でチルトクランプのステアリングホィール47側には、該ステアリングコラム1に衝撃荷重(第2図矢印ハ)が作用した時に、前記チルトクランプ17の端縁17a と当接するストッパーブラケット49が固着されている。

なお、ストッパープラケット49は第5図に示す如く、ステアリングコラム1の外周下面にわたって設けることも可能であり、この実施例にあってはステアリングコラム1に加わる衝撃荷重時に時計方向に回動するチルトクランプ17の端縁17bと当接し合うことで回転が阻止されるようになる。

なお、第5図鎖線で示すようにステアリングコ ラム1の外周下面の側で、かつ、前記チルトクラ

ンプ17の端縁17a 側にストッパープラケット49を設けた組み合せとすれば、衝突時の一次荷重(矢印二)に対して反時計方向に回動するチルトクランプ17の回転を有効に規制するよう機能する。

このように構成されたチルト式ステアリングコラムの支持装置において、チルトハンドル 2 9 の操作でチルトボルト 3 1 を弛めれば、長孔 2 7 の範囲内においてステアリングホィール 4 7 の上下調節(第 2 図矢印ホ)が可能となる。

(考案の効果)



以上説明したように、この考案のステアリングングラムの支持装置によれば該ステアリングラングである。この考察のステアリングを記れていません。この考察のステアリングでは、ステアリングをファックラングでは、ステアリングのエネルギ吸収を置が正しく機能するようになる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案のチルト式ステアリングコラムの支持装置を示した斜視図、第2図は取付状態を示した側面図、第3図は要部の切断正面図、第4図は動作図、第5図はこの考案に係るストッパープラケットの他の実施例を示した第2図と同様の側面図、第6図は従来例を示した第2図と同様の側面図である。

図面の主要な部分を表わす符号の説明 1 … ステアリングコラム

17…チルトクランプ

19 … クランプ取付部

23…車体取付部

実用新案登録出願人

富士機工株式会社

代理人 弁理士

三 好 保

男 国三宗 四郎哲

ME PAPER


(光) 川・近

1・・ステアリングコラム

17・・チルトクシンア19・・クランプ取付印

铽


23··車体取付部



806


代理人介理士 三 好 保 男

実開 62 - 61769



807 代理人并理士 三 好 保 男 実問 62 - 61769

第 5 図



808

代理人弁理士 三 好 保 男

実開 62 - 61 7 6 **9**

59/19-79開筆

 e_{08}

展 界 玟 三 士野祎人野外




図 9 斑

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPI	HS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED AI	RE POOR QUALITY
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.